







TERMO(IGRO)METRO ANTIRADIAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA CON USCITE NORMALIZZATE E CAMPI DI MISURA SELEZIONABILI
ANTIRADIANT THERMO(HYGRO)METER FORCED VENTILATION WITH NORMALIZED OUTPUTS AND RANGES LOCALLY SELECTABLE

- COD. DMA867 : IMPOSTATO PER/SETTED FOR:
TEMP. -30+70°C  2x4..20mA
R.H. 0..100%
ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 10..30V=V~

CAMPI DI MISURA ED USCITE SELEZIONABILI LOCALMENTE:
LOCALLY SELECTABLE RANGE AND OUTPUTS:

- SEZIONE TERMOMETRICA/THERMOMETRIC SECTION:
-30+70°C, -50+50°C, 0+100°C, -50+100°C
- SEZIONE IGROMETRICA/HYGROMETRIC SECTION:
%R.H. 0..100%
PUNTO DI RUGIADA, COME CAMPO DI MISURA TEMPERATURA
DEW POINT, SAME AS TEMPERATURE RANGE
- USCITE ELETTRICHE/ELECTRIC OUTPUTS:
2x0..20mA, 4..20mA



USCITA ELETTRICA ELECTRIC OUTPUT		CAMPO DI TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	
			
4..20mA	0..20mA	-30+70°C	-50+100°C
USCITA IGROMETRICA HYGROMETRIC OUTPUT			
			
%Rel	PUNTO DI RUGIADA DEW POINT	-50+50°C	0+100°C

CONNETTORE PER CONNESSIONE CAVI Cod.:
CONNECTOR FOR CABLES CONNECTION Code:
DMA510-DMA525-DMA526-DMA527

ATTACCO A PALO/MURO- POLE/WALL MOUNTING
FORI PER COLLARE DYA051
HOLES FOR COLLAR DYA051

PALO/POLE

VENTOLA/FAN

PER SOSTITUIRE IL SENSORE (COMPLETO) SCOLLEGARE
I FILI DALLA MORSETTIERA E CONNETTERE IL NUOVO
RISPETTANDO QUANTO INDICATO.

FOR SENSOR REPLACEMENT (COMPLETE) DISCONNECT
THE WIRES FROM TERMINAL AND CONNECT THE NEW
RESPECTING AS SHOWN.

- 1-BIANCO/white +V=
2-GIALLO/yellow 0V=
3-BLU/blue
4-ROSSO/red
5-VERDE/green
6-GRIGIO/gray

CAVO DALLA VENTOLA
CABLE FROM FAN

STELO
STEM

SENSORS

PER ACCEDERE AI SENSORI/FOR ACCESS TO SENSORS:
SVITARE COMPLETAMENTE LA PROTEZIONE A FILTRO POROSO.
UNSCREW THE POROUS FILTER PROTECTION COMPLETELY.

Origine	28-03-12	A.A.	CGC	B.F.	A.A.S.	Descrizione della revisione	
Esp.di revisione	Date	(R)	(V)	(C)	(A)	Materiale:	
Scale:						Codice:	Disegno: DISACC5901
Descrizione: SENSORE DI TEMP. & UMIDITA' REL. CON USCITA NORM. SCHERMO ANTIRADIAZIONE E VENTILAZIONE FORZATA TEMP. & REL. HUMIDITY SENSOR NORM. OUTPUT ANTIRADIATION SHIELD AND FORCED VENTILATION							

